

# KLEIBERIT 114.5

## Colle solvantée

### Domaine d'application

Collage des matériaux suivants entre eux ou sur dérivés du bois, métal et matériaux minéraux.

- **Matières plastiques**  
Convient très bien pour : PMMA, PA, PC, ABS, NBR, PS, céramique ; résine époxy renforcée fibres de verre, polyester renforcé de fibres de verre, stratifié épais et stratifié fin, etc.  
**Ne convient pas à la mousse polystyrène**
- **Métaux**  
Acier électrozingué, aluminium, cuivre, laiton, feuilles de plomb, etc.
- **Matériaux minéraux**  
Verre, céramique etc.
- Placages, cuir, simili-cuir et masses de cuir pressé

### Caractéristiques du collage

<b>Usinage :</b>	immédiatement après le collage en raison de la résistance initiale élevée
<b>Résistance finale :</b>	atteinte après 3 jours
<b>Vieillessement :</b>	pas de tendance au faïençage
<b>Résistance à la température :</b>	env. 80 °C sans durcisseur Jusqu'à 100 °C avec durcisseur

### Bonne résistance du film

<b>de colle contre :</b>	les hydrocarbures aliphatiques, l'alcool, l'eau, les lessives diluées et les acides inoxydants.
--------------------------	---

### Caractéristiques de la colle

<b>Base :</b>	polychloroprène
<b>Solvant :</b>	mélange
<b>Densité :</b>	0,87 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosité Brookfield</b>	
<b>Br. 3, 20 tr/min :</b>	2.800 ± 300 mPa.s
<b>Consistance :</b>	à enduire
<b>Couleur :</b>	beige
<b>Diluant :</b>	KLEIBERIT 820.0
<b>Durcisseur :</b>	pour le collage de métaux: <b>KLEIBERIT 801.0</b> PVC, placages: <b>KLEIBERIT 802.0</b>

**Vie en pot avec durcisseur :** 4 - 6 heures

**Temps d'évaporation :** sans durcisseur: 10-15 mn

**Identification :** soumise à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne; (voir notre fiche de données de sécurité).

### Méthodes d'application

- Pinceau, spatule crantée ou racle
- Encolleuses à rouleaux spéciales

### Application

Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, huile et de graisse. Les surfaces métalliques doivent être dégraissées soigneusement et poncées si nécessaire. Tous les matériaux doivent être climatisés avant utilisation. La température d'application la plus avantageuse se situe entre 18 et 20 °C. Ne pas l'appliquer lorsque la température est inférieure à 15 °C. L'humidité du bois la plus favorable se situe entre 8 et 12 %.

Remuer la colle avant de l'appliquer, jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Elle ne peut être diluée qu'avec KLEIBERIT 820.0. En ajoutant 3 % de durcisseur 801.0 ou 802.0, on obtient une meilleure adhérence sur les métaux et une meilleure résistance aux produits chimiques, à l'humidité et à la chaleur.

## KLEIBERIT 114.5

Appliquer la colle de façon uniforme sur les deux surfaces à encoller. Le temps d'évaporation des solvants contenus dans la colle appliquée est de 10-15 minutes. Le temps d'évaporation est influencé par le grammage, la température et de la circulation d'air.

Le film de colle ne doit pas tirer de fils au moment du collage, mais doit bien prendre (test au doigt).

**Consommation** : 125 – 150 g/m<sup>2</sup> par surface à coller

La quantité de colle appliquée est suffisante lorsqu'un film de colle fermé est visible après le temps d'évaporation.

Afficher les pièces. Aucune correction ne sera possible ultérieurement. Appliquer une pression de contact élevée sur les pièces assemblées. Celle-ci devra être :  
de 0,3 N/mm<sup>2</sup> au minimum pour les matériaux souples  
de 0,5 N/mm<sup>2</sup> pour les matériaux rigides.  
Temps de pressage : quelques secondes suffisent.

Les pièces collées peuvent être usinées immédiatement après le collage. La résistance finale est atteinte après 3 jours environ.

### Nettoyage

Les outils de travail peuvent être nettoyés avec KLEIBERIT 820.0.

### Conditionnement

#### KLEIBERIT 114.5 :

Carton de 10 boîtes de	0,7 kg net
Jerrycan métallique de	4,5 kg net
Seau métallique de	25 kg net

#### Nettoyant :

#### KLEIBERIT 820.0

Carton de 12 flacons de	0,8 kg net
Jerrycan métallique de	4,5 kg net

#### Durcisseur :

#### KLEIBERIT 801.0:

Flacon de	0,250 kg net
Flacon de	0,940 kg net

#### KLEIBERIT 802.0:

Flacon de	0,250 kg net
Flacon de	1 kg net

Autres conditionnements sur demande

### Stockage

**La colle ne doit pas être stockée à une température inférieure à -5°C ni supérieure à +30°C !**

En cas de stockage en dessous de -5°C la colle s'épaissit. Il faut absolument porter la colle à une température d'utilisation de **+18°C- +20°C** par une chaleur indirecte.

KLEIBERIT 114.5 peut être stockée dans son emballage fermé hermétiquement à une température ambiante de + 15°C à + 25°C pendant 1 an environ.

Bien remuer avant emploi.

TC 13.08.2020 ; remplace les versions précédentes

#### Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

#### Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.