

# **KLEIBERIT 711.2**

#### Colle thermofusible réactive PUR

### Domaine d'application

- Contrecollage de surfaces
- Bonne adhésion sur divers matériaux, polystyrène, bois, plâtre, tissus, matériaux dérivés du bois, PVC, alu, tôle (prétraitement nécessaire en fonction du matériau)
- En raison de son long temps ouvert, adapté pour collages de grandes surfaces.

#### **Avantages**

- Après réticulation, on obtient des assemblages pouvant être soumis à de fortes contraintes, très résistant à la température, à l'eau et au froid
- Température d'utilisation basse

#### Caractéristiques de la colle

Base: polyuréthane polyuréthane env. 1,1 g/cm³

Viscosité

(le jour de la production) :

Brookfield HBDT 10 tr/mn :

à 120°C :  $10.000 \pm 2.000 \text{ mPa·s}$  à 140°C :  $5.000 \pm 1.000 \text{ mPa·s}$ 

**Identification:** soumise à une identification

selon les règles en vigueur en Union Européenne. Contient du diphénylméthane-4,4'-diisocyanate (voir notre fiche de données de

sécurité)

Même en respectant les températures d'application prescrites, les colles thermofusibles libèrent des vapeurs, souvent malodorantes. Si les températures prescrites sont dépassées considérablement pendant une période prolongée, il peut se dégager des produits de décomposition nocifs. C'est pourquoi il faut veiller à éliminer ces vapeurs, par exemple à l'aide d'un système d'aspiration approprié.

#### **Application**

Pour le contrecollage de surfaces, KLEIBERIT 711.2 doit être appliquée à partir d'installations de fusion avec des encolleuses à rouleaux convenant aux colles thermofusibles à base de PUR.

Valeurs indicatives du temps ouvert sur :
Panneau de particules 1-3 minutes
pour
un grammage de 100 g/cm²

une température d'application de 120 °C une température ambiante de 20 °C

Pour une réticulation chimique des colles thermofusibles PUR il faut impérativement de l'humidité. Pour cela il convient de veiller à une présence d'humidité suffisante lors de l'application.

#### Méthodes d'application

- Fondoir avec protection azote
- Bulk d'extrusion pour fûts de 20 litres
- Systèmes à rouleaux appropriés

#### **Nettoyage**

Après les travaux de collage KLEIBERIT 711.2, le système d'application doit continuer à fonctionner afin de faire sortir les restes de colles. Ensuite, introduire immédiatement KLEIBERIT 761.8, la laisser fondre jusqu'à ce que les restes de colle PUR soient entièrement sortis de la machine (faire tourner les rouleaux dans le sens inverse). La colle thermofusible réticulée ne peut être enlevée que mécaniquement.





# **KLEIBERIT 711.2**

## Conditionnement

**KLEIBERIT 711.2:** 

Carton de 6 saches de 1,8 kg net Sache de 20 kg net Fût métallique de 190 kg net

**KLEIBERIT 761.8:** 

Seau en matière plastique de 20 kg net Fût cartonné de 136 kg net

Autres conditionnements sur demande

#### Stockage

KLEIBERIT 711.2 peut être stockée pendant 12 mois environ dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

A protéger de l'humidité!

M6 18.03.2020

#### Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

#### Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.

Réservé aux utilisateurs professionnels

Page 2 / 2